

## راهنمای لولا ۱۶۵ درجه ساده


H= ارتفاع پایه لولا

D= اندازه پوشش دهی روی چهار چوب

K= فاصله بین لبه در و سوراخ دریل برای کاپ لولا


A= فاصله بین در و چهارچوب

$$H=14+K-D$$




full overlay

$$H=4+K-D$$



half overlay

$$H=-3+K+A$$



inset